OBRA: REFORMA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE ITAITUBA

DATA:18/05/11

	ITAITUBA						
tem	Descrição	Un	Quant	R\$ UNIT	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:						
1.1	Descupinização da estrutura do telhado	m²	308,10	4,38	1.349,48		
1.2	Imunização p/ madeira c/ carbolineum	m²	308,10	4,16	1.281,70		
1.3	Retirada de divisórias do Pavimento terreo	m²	78,36	5,67	444,30		
	_				Sub total =	R\$	3.075,48
2	PAVIMENTAÇÃO:						
	Elevação do piso do pavimento térreo em 30cm com camada						
2.1	niveladora e cimentado liso com juntas de dilatação (1x1M)	m²	308,10	63,27	19.493,49		
					Sub total =	R\$	19.493,49
	PAREDES E VIVISORIAS						
	Alvenaria de fechamento a cutelo (muro e sacada)	m²	23,25	28,95	673,09		
3.2	Divisória naval perfil em aço/miolo celular inclusive porta e ferragens	m²	48,61	78,00	3.791,58		
					Sub total =	R\$	4.464,67
3	REVESTIMENTO:						
3.1	Remoção de reboco	m²	111,77	4,03	450,43		
3.2	Remoção de revestimento cerâmico da fachada	m²	28,39	4,03	114,41		
3.3	Reboco impermeabilizante traço 1:6:2 (c/sika 1)inclusive emboço.	m²	154,27	17,90	2.761,43		
	Recuperação de revestimento com ferragens expostas com limpeza,						
3.4	repintura e recomposição do revestimento existente	m²	14,23	22,30	317,33		
	Lajota cerâmica PEI V (inclusive assentamento e rejunte) wc e						
3.5	depósito terreo	m²	33,90	69,95	2.371,31		
					Sub total =	R\$	6.014,91
4	COBERTURA:						
4.1	Recuperação total da cobertura em telha de fibrocimento e=6mm						
	com substtução de pernamancas e ripas danificadas , troca de telhas						
	quebradas e recuperação de encaliçamento, incluindo andaimes						
	metálicos	m²	308,10	57,54	17.728,07		
12	Recuperação da platibanda	m²	15,50	32,30	500,65		
4.2	Necuperação da piatibarida	111-	13,30	32,30	Sub total =	R\$	18.228,72
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA E TELEFONE:				Sub total =	IΛΦ	10.220,72
	INSTALAÇOES ELETRICAS/LOGICA E TELEFONE: Instalação de ponto eletrico para Ar cond. Incl.tubul,cj airtop e fiação n		1.00	315,21	245.24		
	Instalação de ponto eletrico para Ar cond. Includul,cj airtop e nação n Instalação de ponto de telefone no arquivo conf planta	un	1,00	,	315,21		
		un	1,00	76,19	76,19		
5.3	Revisão geral nas instalações elétricas incl. Substituição de peças cabos e quadros.	un	20.00	207 20	9 604 40		
	cabos e quadros.	un	28,00	307,30	8.604,40 Sub total =	R\$	9 005 90
_	INICTAL ACÕES E ADADEL HOS HIDDO SANITÁDIOS.				Sub total =	ĽΦ	8.995,80
	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS:						
	Recuperação/confecção de caixas de passagem de águas pluviais inclusive tubulação		0.00	241,84	4 024 72		
	,	un	8,00	,	1.934,72		
	Substituição de vaso/ lavatório e louças e metais wc terreo	un	1,00	615,30	615,30		
	Ponto hidraulico (recuperação)	un	1,00	219,40	219,40		
	Recuperação/confecção de rede de esgoto das áreas de seviço	ml	38,30	104,30	3.994,69		
6.5	Instalação de drenagem para ar condicionado	un	3,00	62,30	186,90	D¢	0.054.04
_	DINTUDAC				Sub total =	R\$	6.951,01
-	PINTURAS		444.04	40.0-	-		
	Acrilica fosca int/ext c/fdo preparador 3 dem. s/massa (reforma)	m²	411,84	13,96	5.749,29		
	Acrilica fosca int/ext. c/massa e selador- 3 demãos	m²	188,92	22,44	4.239,36		
7.3	Pintura a óleo sobre ferro	m²	43,80	22,15	970,17		
					Sub total =	R\$	10.958,82
	ESQUADRIAS:						
8.1	Substituição de porta de enrrolar de acesso ao pavimento superior						
	por porta em metalon galvanizado conforme projeto incl. Ret						
	existente	m²	2,64	324,75	857,34		
8.2	Substituição de porta de enrrolar do acesso ao pavimento terreo por						
	portas em metalon galvanizado conforme projeto incl. Ret existente	m²	15,51	352,83	5.472,39		
8.3	Colocação de porta em madeira de lei maciça completa inclusive						
	ferragens (conforme projeto)	m²	3,60	634,27	2.283,37		
8.4	- , , , ,		-,	,— -	,		
	Substituição de Venezianas/combongo por venezians de aluminio	m²	5,36	500,50	2.682,68		
	yas as venezianas/combongo per veneziano de didifilillo		5,50	555,55	Sub total =	R\$	11.295,79
a	DIVERSOS:				Jub Iolai -	. ιψ	200,10
	Limpeza geral com remoção plantas do telhado/paredes e de entulho						
J. I	resultante da obra	m²	389,30	4,85	1.888,11		
a၁	Recuperação da estrutura da caixa d` água inclusive revestimento e	111.	505,50	+,03	1.000,11		
5.2	pintura PVA	un	1,00	638,45	638,45		
	p	uii	1,00	000,40	Sub total =	R\$	2.526,56
				TO	TAL GERAL:	R\$	92.005,24
				10	IAL GENAL.	ıνφ	32.003,24